

รูปภาพประกอบการซ่อม

เลข Job อยู่ **J53000009**

รถยี่ห้อ **BMW** รุ่น **318 I(E30)** สี **น้ำเงิน** เลขกรรม **2010-101213**

ทะเบียน **กก-101** เลขตัวถัง **MB654566-544** ประเภท **รถประกัน**



รูปบังโคลนหน้าขวา

รูปบังโคลนหลัง

